

**Quelle:** Dokument vom 27. Juni 2013, der Bundi Architekten AG, Habsburgstr. 31, 8400 Winterthur – [www.bundiarchitekten.ch](http://www.bundiarchitekten.ch)

## **Technische Sanierung und Innenrenovation der reformierten Kirche Seuzach**

### **Kurzbeschreibung der geplanten Arbeiten**

Technische Einrichtungen:

- Ersatz der bestehenden elektrischen Widerstandsheizung in Chor, Schiff und Eingangshalle.
- Ergänzung und Ausbau der bestehenden Audio/Video-Anlage.
- Einbau einer zentralen Steuerungsanlage für neue Elektroheizung, Türverriegelung, Glocken u.a. Installationen, zur Optimierung des Energieverbrauchs.
- Erneuern der Leuchten mit LED-Technik.
- Anpassen der Elektroinstallationen im Zusammenhang mit den oben genannten Arbeiten.
- Erneuerung der äusseren Beleuchtung.

Innenrenovation:

- Ersatz der vier vordersten Kirchenbänke durch Stühle, Bodenbelagsergänzungen und – Anpassungen dazu.
- Bodenbelag im Kirchenschiff und auf Empore erneuern.
- Oberflächenbehandlung der bestehenden Holzböden und Kirchenbänke.
- Oberflächenbehandlung, teils Reinigung an sämtlichen Oberflächen der Innenräume (Malerarbeiten).
- Verbesserung der Wärmedämmung an der Kirchendecke Chor und Schiff.
- Ersatz einzelner nicht mehr gesunden Konstruktionshölzern im Dachstuhl.
- Bestehende Aussentüren instand stellen (Schliessanlage, Steuerung).
- Glockenrevision (Klöppel).
- Ergänzende Schreinerarbeiten in der Eingangshalle.
- Reinigungsarbeiten.